

Capucha Soldar Cuello/Cabeza TECA-WELD

Ficha Técnica



Descripción y Características

La capucha para soldar TECA-WELD brinda protección ampliada para la cabeza y el cuello para uso con pantallas de soldadura Speedglas™. Diseñada para proteger el cuello y cabeza de chispas y partículas que puedan desprenderse al momento de soldar.

Fabricados en TecaWeld® (mezcla de 75% algodón y 25% de fibras de Kevlar), que ofrece una resistencia mejorada al fuego y metales fundidos, así como una excelente flexibilidad y durabilidad.

Estándares

Para conseguir una protección completa, la cobertura debe utilizarse junto con una prenda de, al menos, clase 1 (ver tabla).

Cumple con una especificación técnica de 3M basada en la EN ISO 11611.

Criterios de selección para ropa de soldadores (Clase 1, Clase 2) según proceso	
Clase 1	Técnicas de soldadura manual con poca formación de salpicaduras y gotas. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> - Soldadura a gas - MIG - TIG - Soldadura con aleación de cobre y zinc a alta temperatura - Soldadura MMA (con electrodo recubierto de rutilo) - Soldadura con micro plasma - Soldadura por puntos
Clase 2	Técnicas de soldadura manual con mucha formación de salpicaduras y gotas. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> - Soldadura MMA (con electrodo recubierto de celulosa o básico) - Soldadura MAG (con CO₂ o mezcla de gases) - Soldadura MIG (con alto amperaje) - Soldadura por arco con núcleo fundente autoprottegida - Corte con plasma - Oxicorte - Pulverización térmica

Advertencias

- Este protector ofrece una protección limitada frente a riesgo eléctrico. El aislamiento eléctrico disminuirá si el protector está húmedo, sucio y empapado en sudor.
- El nivel de protección frente a llama se verá reducido si el protector se contamina con sustancias inflamable.
- El aumento en el contenido de oxígeno del aire reducirá de forma considerable la protección frente a la llama que utilice el trabajador.
- Los componentes dañados o gastados deben sustituirse inmediatamente. La radiación UV afecta al protector textil y es preciso realizar inspecciones frecuentes.
- Si el trabajador experimenta síntomas similares a los de una quemadura solar, debe reemplazarse el protector o completarse con un protector adicional con mayor número de capas protectoras.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informarán como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.)

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes, que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.