

GUANTE SOLDADOR FORRADO ROJO

DESCRIPCIÓN

Guante de soldador cuero descarnado rojo, recomendado para realizar trabajos a altas temperaturas o con soldadura.



MÁS INFORMACIÓN

**Imagen de referencia*

- Guante para soldar forrado.
- Color: Rojo
- Fabricado en cuero descarnado.
- Costuras protegidas.
- Largo 35 cm.
- Resistente a altas temperaturas.
- Resistente a las chispas de soldadura.
- Certificación Caltex NCH.

CÓDIGO SAP *Confirmar stock de tallas con vendedores.

50200000161000

Guante Soldador Forrado Rojo